

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 59»  
города Ижевска Удмуртской Республики**

426027 г.Ижевск, ул.Володарского, 52, тел./факс (3412) 68-10-11, e-mail: sc059@IZH-SHL.UDMR.RU  
426027 г. Ижевск, ул. Камская, 6А, тел./факс (3412) 66-64-34, e-mail: sc059@IZH-SHL.UDMR.RU  
ИНН 1835030350 КПП 183501001 ОГРН 1021801663674 ОКВЭД 85.14

**Отчет о выполнении  
Представления Прокуратуры Первомайского района от 29.09.2023 года № 97-  
2023/ПРДП573**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственное лицо                       | Отметка о выполнении  |
|-------|---|-----------------|--|---|
| 1.    | Оба корпуса школы не оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы.  |                 | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Не выполнено  |
| 2.    | Непрерывное видеонаблюдение за критическими элементами, определенными в паспорте безопасности, в здании, расположенном по адресу: ул. Володарского, 52 не ведется. В обоих корпусах школы записи с видеокамер хранятся менее одного месяца. |                 | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Выполнено.  |
| 3.    | В обоих корпусах школы не оборудовано на 1 этаже помещение для охраны   |                 | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Денежные средства не выделены. Помещений для охраны на 1 этаже нет, так как в корпусе по адресу: ул. Володарского, 52, находятся две школы – МБОУ «СОШ № 59» и ГКОУ «Школа № 47». Написано Письмо в Управление образование Администрации города Ижевска от 12.10.2023 № 174 |
| 4.    | Не оборудована система охранной сигнализации  |                 | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Ведутся работы по установке системы охранной сигнализации   |
| 5.    | Не разработано Положение о внутриобъектовом режиме и Положение о пропускном режиме  |                 | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Выполнено   |
| 6.    | В обоих корпусах школы не размещены номера телефон территориальных органов безопасности и территориальных органов   |                 | Директор                                 | Выполнено.  |

|    |  |  |  |            |
|----|--|--|--|------------|
|    | Федеральной службы войск национальной гвардии РФ   |  | Заместитель директора по АХР             |            |
| 7. | В корпусе, расположенном по адресу: ул. Володарского, 52, не все въездные ворота обеспечивают жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.  |  | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Выполнено. |
| 8. | На территории школы размещена неиспользуемая металлическая конструкция (вытяжка опилок), которая ввиду свободного доступа к ней представляет угрозу травмирования обучающихся, в связи с чем подлежит демонтажу. |  | Директор<br>Заместитель директора по АХР | Выполнено  |

Директор МБОУ «СОШ № 59»



Е.Ш. Калимулина